



Area Vasta ARPAT Toscana Centro
via Ponte alle Mosse, 211 - 50144 Firenze
tel. 055.32061 - fax 055.3206218
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it
www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it
p.iva 04686190481

- originale
- copia per conoscenza
- minuta per archivio
- unico originale agli atti

settore agenti fisici

FI. 01.13.16/1.48 n. prot. _____ del _____

a mezzo: Posta ordinaria, PEC

nome file: Condivisioni\fi\imrec_pratiche\SAF13\FI.01.13.16_1.48.Comunicazioni esiti sopralluogo cantiere stazione av del 14_05_2013

notifica interna a: Settore VIA/VAS, Dipartimento di Firenze

ARPAT - ARPAT



2013/0033710

24/05/2013 08:41:44

FI 01 13 16/1 48

Per Direzione Ambiente Comune di Firenze
Vivibilità.urbana@pec.comune.fi.it

c, p.c. Società NODAVIA Scpa
Via S.Biagio n° 75
42024 Castelnovo di Sotto (RE)

Oggetto: Rumore - Invio risultati del controllo sul cantiere Stazione AV ubicato in Firenze via Circondaria e gestito dalla Società NODAVIA Scpa con sede legale in via San Biagio n°75, 42024 Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia). TAV Nodo di Firenze (sopralluogo del 14/05/13)

In data 14/05/2013 abbiamo effettuato un sopralluogo presso i cantieri adibiti alla realizzazione della stazione Alta Velocità, ex area Macelli, posto in via Circondaria nel Comune di Firenze.

Dall'esito del sopralluogo, riportato nel rapporto d'ispezione ambientale allegato, è emerso che le lavorazioni sono estremamente ridotte; l'unica attività, nella parte più a sud del camerone (lato Mugnone), è rappresentata da lavori di sistemazione e smaltimento dei detriti dell'argine del nuovo collettore fognario tramite un mini escavatore cingolato ed un automezzo.

Di conseguenza, dall'esito del sopralluogo non sono emerse evidenti criticità acustiche.

Firenze, 23/5/13

responsabile settore agenti fisici

Cristina Giannardi

allegato: Rapporto di ispezione



Il Sistema di gestione ARPAT è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008
Registrazione n. 3198 - A

Regione Toscana

